
令和8年11月12日

質 疑 回 答 書

工事名 ： 小郡市新体育館アリーナ棟建設工事

No.	該当箇所 （図面番号）	質 問 事 項	回　　答
1	S-159 S-656	ｱﾘｰﾅ、武道場共に 壁ﾘｽﾄ 特記外において、1断面は水平断面とするとありますが、断面が垂直断面と思われ、ﾘｽﾄ内容の縦筋、横筋とくい違います。 ﾘｽﾄ 縦筋・横筋指示を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 また縦筋と横筋どちらが内側でどちらが外側かの指示も願います。	図面は水平断面です。 横筋外側、縦筋内側となります。
2	内訳書-P56 内訳書-P183	P.56・183の打継目地・誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞについて、立面図の凡例17:伸縮目地 W20以外で見ている範囲があれば御指示下さい。	立面図を参照のうえ、A-014図[躯体]5に記載の通り、 3000mm内外にひび割れ誘発目地を設ける計画としてください。 目地位置の詳細は監督員と協議の上決定します。
3	質疑回答書 （11月2日回答分） 質-No.7	11月2日回答のNo7　床象嵌加工貼について 1階の象嵌加工のデザインが不明の為、詳細の指示を願います。	別紙『追加資料（No.3回答補足資料）』を参照ください。
4	質疑回答書 （11月2日回答分） 質-No.3 質-No.40	VS(C)について、下記の様にくい違います。t2.5を正と考えて宜しいでしょうか。 ・質-No.3 ・・・ t2.5 ・質-No.40 ・・・ t2.0	質疑回答書（11月2日回答分）質疑No.40の回答が誤りでした。 t2.5を正としてください。
5	質疑回答書 （11月2日回答分） 質-No.12	質疑回答No.12で、ﾄｲﾚ手摺・身障者手摺の品番は特記仕様書を正とするとの回答を頂いておりますが、ﾍﾞﾋﾞｰｷｰﾌﾟと多目的ｼｰﾄの特記仕様書での品番はそれぞれﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄと小便器用手摺の品番を示しており、製品と一致しません。ﾍﾞﾋﾞｰｷｰﾌﾟと多目的ｼｰﾄのみ、ﾄｲﾚ詳細図の品番を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
6	質疑回答書 （11月2日回答分） 質-No.13	質疑回答No.13で、ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ入口扉額縁がﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰとﾌﾞｰｽ壁との取合に必要との回答を頂いておりますが、ｻｲｽﾞは100×25程度と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
7	質疑回答書 （11月2日回答分） 質-No.43	質疑回答No.43 配管ﾄﾚﾝﾁにおいて、回答が『平面図を正として下さい。』とありますが、1階平面図の事と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。

No.	該当箇所 (図面番号)	質 問 事 項	回　　答
8	質疑回答書 (11月2日回答分) 質-No.76 D-061	質疑回答No.76 ｵｲﾙﾀﾝｸ躯体 配筋において、回答が『ｽﾗﾌﾞ:D13@200 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾛｽ、支柱:ﾋｭｰﾑ管φ200主筋4×D15 HOOP D10@150』と ありますが、ｵｲﾙﾀﾝｸの詳細が下図になっており支柱はありません。 床・壁・ｽﾗﾌﾞ・ﾀﾝｸ基礎ともD13@200と考えて宜しいでしょうか。  地下タンク側面図	宜しいです。