

受付番号	事象確認日	区分	種別	状態	発生場所	対応状況
084	7月7日	道路	カーブミラー	その他	小郡74-4	管理者へ情報提供
085	7月7日	公園・緑地	樹木	その他	三沢4225-504	完了
086	7月7日	道路	舗装	穴ぼこができています	美鈴が丘4丁目2-1	完了
087	7月8日	道路	舗装	穴ぼこができています	小郡2266	管理者へ情報提供
088	7月8日	道路	側溝・柵	破損・欠損している	小郡340-3	対応中
089	7月8日	道路	その他		小郡263-9	完了
090	7月8日	道路	側溝・柵	破損・欠損している	三沢5011-56	完了
091	7月8日	道路	舗装	穴ぼこができています	三沢4405-3	完了
092	7月9日	道路	舗装	舗装がはがれている	吹上1035	完了
093	7月15日	公園・緑地	樹木	その他	美鈴の杜1丁目16-9	完了
094	7月15日	道路	舗装	穴ぼこができています	希みが丘6丁目16-19	管理者へ情報提供
095	7月15日	公園・緑地	樹木	その他	小郡687	対応中
096	7月17日	道路	舗装	その他	三沢3337-1	完了
097	7月16日	道路	舗装	穴ぼこができています	三沢3984-1	完了
098	7月17日	道路	街路樹	枝折れ	あすみ2丁目4-5	完了
099	7月19日	道路	舗装	穴ぼこができています	三沢4151-1	完了
100	7月19日	道路	舗装	穴ぼこができています	三沢4225-227 ルモン三沢	完了
101	7月19日	道路	舗装	穴ぼこができています	三国が丘1丁目37-3	完了
102	7月20日	道路	舗装	その他	あすみ1丁目66-4	完了
103	7月20日	道路	舗装	その他	あすみ1丁目67-7	完了
104	7月20日	道路	舗装	段差ができています	三沢5208-3	完了
105	7月20日	道路	舗装	その他	あすみ1丁目56-7	完了
106	7月20日	道路	舗装	穴ぼこができています	八坂1310	完了
107	7月20日	道路	舗装	穴ぼこができています	津古846-89	完了
108	7月27日	道路	舗装	段差ができています	下岩田1129-1	管理者へ情報提供
109	7月26日	道路	舗装	穴ぼこができています	津古846-1	完了
110	7月27日	道路	街路樹	倒木	美鈴の杜1丁目3-11	完了
111	7月28日	道路	カーブミラー	ミラーの向きがおかしい	小郡78-7	完了
112	8月2日	公園・緑地	樹木	その他	美鈴の杜1丁目1-4	完了
113	8月3日	道路	舗装	穴ぼこができています	津古487-8	完了
114	7月31日	公園・緑地	遊具	その他	大保444	管理者へ情報提供
115	8月5日	道路	舗装	穴ぼこができています	小郡263-9	管理者へ情報提供
116	8月5日	道路	舗装	穴ぼこができています	小坂井218-11	完了
117	8月5日	道路	舗装	その他	寺福童776-5	完了
118	8月6日	河川	水域	木や草が茂っている	小坂井232	経過観察
119	8月8日	道路	街路樹	その他	美鈴の杜2丁目2-15	完了
120	8月8日	公園・緑地	照明灯	その他	美鈴の杜2丁目6-1	対応中
121	8月12日	道路	街路樹	その他	美鈴の杜1丁目1-1	対応中
122	8月12日	道路	舗装	段差ができています	大崎63-1	完了
123	8月13日	道路	舗装	舗装がはがれている	あすみ1丁目1	完了
124	8月13日	道路	舗装	舗装がはがれている	あすみ1丁目68-4	完了
125	8月13日	道路	舗装	段差ができています	あすみ1丁目68-4	完了
126	8月13日	道路	舗装	穴ぼこができています	あすみ1丁目57-2	完了
127	8月13日	道路	舗装	段差ができています	あすみ1丁目56-7	完了
128	8月13日	道路	舗装	段差ができています	あすみ2丁目8-10	完了
129	8月13日	道路	舗装	段差ができています	あすみ2丁目9-10	完了
130	8月13日	道路	舗装	段差ができています	あすみ2丁目9-10	完了
131	8月13日	道路	舗装	段差ができています	あすみ1丁目57-14	完了
132	8月13日	道路	舗装	段差ができています	あすみ1丁目57-14	完了
133	8月11日	道路	舗装	穴ぼこができています	小郡247-6	完了
134	8月14日	道路	舗装	その他	美鈴の杜2丁目1-8	完了
135	8月20日	道路	側溝・柵	破損・欠損している	小郡552-15	完了
136	8月18日	道路	街路樹	その他	美鈴が丘5丁目1-15	完了
137	8月17日	道路	舗装	舗装がはがれている	大保1433	完了
138	8月20日	道路	カーブミラー	ミラーの向きがおかしい	小坂井168-3	完了
139	8月25日	公園・緑地	樹木	その他	美鈴の杜3丁目8-2	完了
140	8月27日	道路	舗装	舗装がはがれている	小郡1408-12	完了
141	8月27日	道路	側溝・柵	流れが悪い	美鈴の杜1丁目12-5	経過観察
142	8月29日	道路	舗装	舗装がはがれている	大崎936-9 サンスクエア大崎	完了
143	8月29日	道路	街路樹	その他	上岩田777-1	管理者へ情報提供
144	9月2日	道路	舗装	舗装がはがれている	三国が丘1丁目54	経過観察
145	9月2日	公園・緑地	樹木	害虫発生	三沢4801-4	完了

受付番号	事象確認日	区分	種別	状態	発生場所	対応状況
146	9月4日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	その他	祇園1丁目16-6	完了
147	9月4日	道路	舗装	その他	小板井326	完了
148	9月12日	道路	舗装	穴ぼこができている	小郡1390-1	完了
149	9月12日	道路	舗装	穴ぼこができている	小板井279	完了
150	9月17日	公園・緑地	遊具	その他	小郡255	対応中
151	9月19日	道路	舗装	穴ぼこができている	大保ロフティ小郡2	完了
152	9月23日	道路	舗装	段差ができている	小郡366	管理者へ情報提供
153	9月24日	道路	舗装	その他	干潟2148-2	完了
154	9月24日	道路	舗装	その他	寺福童686-24	経過観察
155	9月25日	道路	側溝・柵	破損・欠損している	松崎871	対応中
156	9月28日	道路	舗装	舗装がはがれている	あすみ1丁目58-1	経過観察
157	9月29日	道路	舗装	舗装がはがれている	あすみ1丁目62-5	完了