

受付番号	事象確認日	区分	種別	状態	発生場所	対応状況
158	10月3日	道路	舗装	穴ぼこができている	津古486-33	完了
159	10月5日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	その他	美鈴の杜2丁目6-1	完了
160	10月5日	道路	街路樹	その他	美鈴の杜2丁目1-8	対応中
161	10月9日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	その他	小郡777	完了
162	10月10日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	その他	小郡283-7	完了
163	10月10日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	その他	松崎324-2	完了
164	10月10日	道路	舗装	穴ぼこができている	小郡248-2	管理者へ情報提供
165	10月14日	道路	側溝・枠	破損・欠損している	力武310-7	完了
166	10月17日	河川	堤防・護岸	木や草が茂っている	小郡87-2	管理者へ情報提供
167	10月20日	道路	舗装	穴ぼこができている	大板井531-9	完了
168	10月26日	道路	舗装	その他	三沢4248-3	管理者へ情報提供
169	10月28日	道路	側溝・枠	破損・欠損している	津古640-36	完了
170	10月29日	道路	カーブミラー	傾いている	希みが丘5丁目3-24	完了
171	10月31日	道路	カーブミラー	その他	美鈴が丘5丁目15-10	完了
172	11月1日	道路	舗装	その他	あすみ2丁目1-18	完了
173	11月1日	道路	舗装	その他	あすみ2丁目3-1	対応中
174	11月1日	道路	舗装	その他	あすみ1丁目37	対応中
175	11月1日	道路	樹木	その他	二森1279-6	完了
176	11月4日	公園・緑地	水回り(水道、トイレなど)	その他	美鈴の杜2丁目6-1	完了
177	11月4日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	その他	小郡249	完了
178	11月4日	道路	舗装	舗装がはがれている	二森1191-3	経過観察
179	11月6日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	その他	祇園1丁目16-6	完了
180	11月7日	道路	カーブミラー	その他	小郡918-2	管理者へ情報提供
181	11月10日	公園・緑地	遊具	その他	小郡249	完了
182	11月9日	道路	側溝・枠	破損・欠損している	大保1234-42	対応中
183	11月11日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	破損	小郡249	完了
184	11月14日	道路	街路樹	その他	大崎1045	管理者へ情報提供
185	11月27日	道路	舗装	段差ができている	吹上761-1	完了
186	11月29日	道路	舗装	穴ぼこができている	大保1067-1	完了
187	12月6日	道路	街路樹	倒木	美鈴の杜3丁目6-11	完了
188	12月7日	道路	街路樹	倒木	美鈴の杜3丁目1-1	完了
189	12月10日	公園・緑地	遊具	その他	小郡249	完了
190	12月13日	道路	街路樹	その他	大保514-1	対応中
191	12月14日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	その他	美鈴の杜2丁目6-1	完了
192	12月14日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	その他	美鈴の杜1丁目16-8	完了
193	12月16日	道路	舗装	段差ができている	三沢4371	対象外【民地】
194	12月16日	道路	舗装	段差ができている	三沢4767	対象外【民地】
195	12月16日	道路	舗装	舗装がはがれている	三沢4767	経過観察
196	12月18日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	破損	小郡249	対応中
197	12月19日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	その他	小郡249	完了
198	12月20日	道路	舗装	その他	大保392	管理者へ情報提供
199	12月30日	公園・緑地	遊具	その他	美鈴の杜2丁目6-1	完了
200	12月31日	公園・緑地	遊具	その他	美鈴が丘1丁目2-19	対応中